

O Sistema de Limpeza e Conservação de Pisos da Fademac prolonga a vida útil do piso e reduz o custo de manutenção em até 50%.

LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO

Recomendações Gerais

- ☐ Para conservar a beleza do piso é importante um bom tratamento.
- ☐ A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local.
- ☐ Nos ambientes com tráfego intenso, o tratamento do sistema aplicado deve ser com máquina de limpeza.
- ☐ Nas áreas de maior circulação é necessário aplicar uma nova camada de cera com mais frequência.
- ☐ A limpeza regular é mais econômica e eficiente que uma limpeza profunda e esporádica.
- ☐ Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza do piso.
- ☐ Aguardar 10 dias após a instalação para efetuar a lavagem do Paviflex.

NOTA - O piso vinílico Paviflex tem como grande vantagem a possibilidade de poder ser revitalizado com a aplicação do Sistema de Tratamento de Conservação e Limpeza Fademac. Portanto, tratar seu piso Paviflex, de acordo com as recomendações aqui dispostas, conservará a beleza inicial do piso por muito mais tempo.

Tratamento Inicial Após a Instalação

- ☐ Caso o ambiente onde o piso esteja recém instalado estiver em obras ou reforma, recomenda-se que o piso permaneça protegido com uma lona plástica ou material adequado até o final da obra e seu primeiro tratamento.
- ☐ Retirar detritos, eliminar o pó e areia, utilizando uma vassoura, mop pó ou aspirador de pó.
- ☐ Eliminar marcas de adesivo ou outras, utilizando DETERGENTE NEUTRO FADEMAC com esponja de limpeza leve.
- ☐ Limpar cuidadosamente o piso com DETERGENTE NEUTRO FADEMAC com mop água ou pano úmido e rodo.
- ☐ Efetuar o enceramento conforme recomendações no verso.



OBS: PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SÃO INDICADOS PARA O USO EM ÁREAS RESIDENCIAIS OUTRAS ÁREAS CONSULTAR A BECKER, FABRICANTE DA LINHA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO FADEMAC.

Barreira de Contenção

- ☐ Uma barreira de contenção eficaz na porta irá reter a maior parte da sujeira e partículas abrasivas.
- ☐ Para esta finalidade o ideal é utilizar o tapete CLEAN UP da Fademac.

Tratamento Manual

- ☐ Varrer o piso com mop pó ou vassoura de pêlo;
- ☐ Limpar o piso com DETERGENTE NEUTRO FADEMAC diluindo 01 tampa (50 ml) em 10 litros de água ou se existir cera no piso, utilizar o REMOVEDOR FADEMAC diluindo 05 tampas (50 ml) para 01 litro de água. Esfregar o piso com vassoura macia ou esponja de limpeza e caso existam manchas localizadas difíceis de sair, utilizar o removedor novamente;
- ☐ Enxaguar utilizando rodo e pano limpo ou mop água e deixar secar totalmente;
- ☐ Aplicar duas camadas finas da CERAACRÍLICA FADEMAC com pano úmido e rodo ou mop cera, uniformemente, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Caso deseje maior brilho, aplicar uma terceira camada. Esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso está totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego.


Manutenção do Tratamento Manual

Diário

- ☐ Varrer o piso com mop pó ou vassoura de pêlo.
- ☐ Limpar o piso com DETERGENTE NEUTRO FADEMAC diluindo 01 tampa (50 ml) em 10 litros de água, utilizando pano e rodo ou mop água.

Periódico

- ☐ Varrer o piso com mop pó ou vassoura de pêlo.
- ☐ Limpar o piso com DETERGENTE NEUTRO FADEMAC seguindo as recomendações para o tratamento manual.
- ☐ Após secar, aplicar uma camada fina da CERAACRÍLICA FADEMAC seguindo as recomendações para o tratamento manual.



Tratamento com Máquina de Limpeza

- ☐ Varrer com mop pó ou vassoura de pêlo.
- ☐ Lavar o piso com DETERGENTE NEUTRO FADEMAC diluindo 01 tampa (50 ml) em 10 litros de água, utilizando enceradeira industrial e disco verde ou se existir cera no piso, utilizar o REMOVEDOR FADEMAC diluindo 05 tampas (50 ml) para 01 litro de água, utilizando disco preto.
- ☐ Recolher a água com aspirador de líquidos ou enxaguar o piso com água limpa e mop água.
- ☐ Após secar, aplicar três ou quatro camadas da CERAACRÍLICA FADEMAC, deixando secar pelo menos 30 minutos entre as camadas.
- ☐ Esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso está totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego.

*** Opcional:** Quando o cliente tem a máquina polidora high speed, pode-se efetuar o polimento da cera com disco pêlo de porco 40 minutos após a aplicação da última camada.

Manutenção do Tratamento com Máquina

Diário

- ☐ Varrer com mop pó ou vassoura de pêlo.
- ☐ Limpar o piso com DETERGENTE NEUTRO FADEMAC seguindo as recomendações do tratamento com máquina de limpeza.

*** Opcional:** Efetuar o polimento com máquina polidora high speed e disco "pêlo de porco".

Periódico

- ☐ Varrer com mop pó ou vassoura de pêlo.
- ☐ Limpar o piso com DETERGENTE NEUTRO FADEMAC seguindo as recomendações do tratamento com máquina de limpeza.
- ☐ Após secar, aplicar uma camada fina da CERAACRÍLICA FADEMAC seguindo as recomendações para o tratamento com máquina de limpeza.

*** Opcional:** Efetuar o polimento seguindo as recomendações para o tratamento com máquina de limpeza.

Se o Sistema de Conservação e Limpeza Fademac for executado conforme as recomendações aqui dispostas, seus resultados podem durar de 3 a 12 meses (dependendo da utilização e condições de tráfego do local onde o piso for instalado).

